

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München Thalkirchner Straße 62 D-80337 München	Technische Mitteilung Nr. Technical Note No. 01-2018	Seite: 1 (Page) Gesamtseiten: 2 (No of pages)
---	---	--

GEGENSTAND: Wahlweiser Einbau eines hydraulischen Scheibenbremssystems

SUBJECT: *Optional installation of a hydraulic disk brake retrofit*

BETROFFEN: Rolladen-Schneider Segelflugzeugmodelle:

AFFECTED: *Rolladen-Schneider sailplane models:*

LS 3 (EASA.A.095)
 LS 4 (EASA.A.095)
 LS 6 (EASA.A.095)
 LS 7 (EASA.A.095)

Rolladen-Schneider Segelflugzeug- und Motorseglermuster:

Rolladen-Schneider sailplane and powered sailplane type:

LS 8 (EASA.A.047)

Alle Werknummern mit 4" Backenbremsrad wahlweise

All S/N with 4" drum brake wheel optional

DRINGLICHKEIT: Keine, wahlweise

URGENCY: *None, optional*

VORGANG: Einbau eines Scheibenbrems-Umrüstsatzes als Ersatz für die Trommelbremse

REASON: *Installation of a disk brake retrofit kit as replacement for the drum brake*

MASSNAHMEN: 1. Einbau der Bremshydraulik gemäß Arbeitsanleitung

ACTIONS: 1. *Installation of the brake hydraulic according to the installation manual*

2. *Ergänzungen der Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit*

- Arbeitsanweisung für Technische Mitteilung 01-2018
- Stückliste: S1816
- EASA Formblatt 1
- Einbau- und Betriebshandbuch für TOST Flugzeugräder
- Ergänzung zum Wartungshandbuch

2. *Amendments of the continuing airworthiness record system*

- working instruction for TN 01-2018
- parts list: S1816E
- EASA Form 1
- Installation and Operating Manual for TOST aircraft wheels
- Supplement to the maintenance manual

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München Thalkirchner Straße 62 D-80337 München	Technische Mitteilung Nr. Technical Note No. 01-2018	Seite: 2 (Page) Gesamtseiten: 2 (No of pages)
---	---	--

MATERIAL: Gemäß Stückliste S1816

MATERIAL: *According to parts list S1816E*

GEWICHT: Keine Änderung


WEIGHT: *No alteration*

SCHWERPUNKTLAGE: keine Änderung

C.G. POSTION: *No alteration*

HINWEIS: **Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme 1 und 2 ist gemäß M.A.801 von freigabeberechtigtem Personal in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen und freizugeben.**

NOTE: ***Actions 1 and 2 have to be inspected and entered in the aircraft logbook by certifying staff according to M.A.801.***

München, <i>Munich,</i> ausgestellt: <i>issued:</i> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> B. Ehrat </div>	Zugelassen durch die EASA am: <i>EASA approved on:</i> 05. November 2018 Mit Zulassungs-Nr.: Minor Change Approval <i>Under approval-No.:</i> 10067429
--	---